

Where Used: Part Number 5036240

Model Name	Diagram
J10EL4SDA	SHIFT LINKAGE
J10EL4SDA - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J10EL4SOR	SHIFT LINKAGE
J10EL4SOR - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J10R4SDM	SHIFT LINKAGE
J10R4SDM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J10R4SOA	SHIFT LINKAGE
J10R4SOA - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J10RL4SDM	SHIFT LINKAGE
J10RL4SDM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J10RL4SOA	SHIFT LINKAGE
J10RL4SOA - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J10TBL4SDE	SHIFT LINKAGE
J10TBL4SDE - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J10TBL4SOB	SHIFT LINKAGE
J10TBL4SOB - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J10TE4SDM	SHIFT LINKAGE
J10TE4SDM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J10TE4SOA	SHIFT LINKAGE
J10TE4SOA - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J10TEL4SDM	SHIFT LINKAGE
J10TEL4SDM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J10TEL4SOA	SHIFT LINKAGE
J10TEL4SOA - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J15EL4SDC	SHIFT LINKAGE
J15EL4SDC - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J15EL4SOS	SHIFT LINKAGE
J15EL4SOS - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J15R4SDM	SHIFT LINKAGE
J15R4SDM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J15R4SOA	SHIFT LINKAGE
J15R4SOA - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J15RL4SDM	SHIFT LINKAGE

J15RL4SDM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J15RL4SOA	SHIFT LINKAGE
J15RL4SOA - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J15TE4SDM	SHIFT LINKAGE
J15TE4SDM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J15TE4SOA	SHIFT LINKAGE
J15TE4SOA - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J15TEL4SDM	SHIFT LINKAGE
J15TEL4SDM - FR	17-5_TIGE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE
J15TEL4SOA	SHIFT LINKAGE
J15TEL4SOA - FR	14-1_TRINGLERIE DE COMMANDE DE SENS DE MARCHE