




▲ 45.271.04



▲ 45.271.04




▲ 45.271.10




▲ 45.271.12



▲ 45.271.13




▲ 45.271.10/12/13



▲ 45.271.10



▲ 45.271.12



▲ 45.271.13

Cilindro idraulico fino a 175 HP

Le timonerie vanno completate con: 2 litri di olio 45.027.01; kit tubi flessibili 45.290.35; 45.290.40; 45.290.45; 45.290.50; 45.290.55; 45.290.60; 45.290.65; 45.290.70.

Motore	Modello	Anno	Cilindro
Mercury Mariner	100-115-150 EFI 2S	1991-2007	UC95 - OBF/1
Mercury Mariner	50-75-90 2S	1990-2008	UC95 - OBF/1
Mercury Mariner	75-90-115 Optimax 2S	2004-2018	UC95 - OBF/3
Mercury Mariner	125-135-150-175 Optimax 2S	1999-2018	UC95 - OBF/1
Mercury Mariner	40-50-60 EFI 4S	2004-oggi	UC95 - OBF/1
Mercury Mariner	75-80-90 EFI 4S/PRO XS/SEAPRO	2000-oggi	UC95 - OBF/1
Mercury Mariner	100-115-150 EFI 4S/PRO XS/SEAPRO	2007-oggi	UC95 - OBF/1
Mercury Mariner	175-V6 4S/SEAPRO	2018-oggi	UC95 - OBF/1
Evinrude	E40-E50-E55-E60 2S	2004-2020	UC95 - OBF/1
Evinrude	E75-E90 2 Stroke V4	2004-2020	UC95 - OBF/1
Evinrude	E115-E130-E135 2 Stroke V4	1995-2020	UC95 - OBF/1
Evinrude	E150-175 2 Stroke V6	1995-2020	UC95 - OBF/1
Yamaha	60-70 2S	1984-2008	UC95 - OBF/1
Yamaha	75C-90 2S	1998-2008	UC95 - OBF/1
Yamaha	115C-130B-150F 2S	1990-2008	UC95 - OBF/1
Yamaha	150-175 HPDI VMAX 2S	2000-2007	UC95 - OBF/1
Yamaha	F60-F75-F80 EFI 4S	1999-2007	UC95 - OBF/1
Yamaha	F90-F100-F115-F150 EFI 4S	1999-2007	UC95 - OBF/1
Yamaha	F115-F150-F175 L4 4S	2004-oggi	UC95 - OBF/1
Honda	BF75-80-90-100 4S	1995-oggi	UC95 - OBF/1
Honda	BF 115D-BF130A	1998-2009	UC95 - OBF/3
Honda	BF115A 4S	2009-oggi	UC95 - OBF/1
Honda	BF135-150 4S	2005-oggi	UC95 - OBF/1
Honda	BF175-4S	2001-oggi	UC95 - OBF/1
Suzuki	DF70-80-90 4S	1998-oggi	UC95 - OBF/1
Suzuki	DF100-115-140 4S	2008-oggi	UC95 - OBF/1
Suzuki	DF150-175 4S	2006-oggi	UC95 - OBF/1
Thoatsu Nissan	115-120-140 2S	2004-oggi	UC95 - OBF/1
Thoatsu Nissan	70-90-115 TLDI 4S	2004-oggi	UC95 - OBF/1
Thoatsu Nissan	BFT 60-75-80-90-100 4S	2015-oggi	UC95 - OBF/1
Thoatsu Nissan	BFT 115-150 4S	2015-oggi	UC95 - OBF/1
Thoatsu Nissan	MFS 50-60-75-90-100 4S	2018-oggi	UC95 - OBF/1
Selva	80 Portofino/Tigershark 2S	1995-2008	UC95 - OBF/1
Selva	150 Whiteshark 2S	2001-2007	UC95 - OBF/1
Selva	100 EFI Marlin - 115 EFI Narwhal	2001-2007	UC95 - OBF/1
Selva	100-150 EFI Killer Whale 4S	2000-oggi	UC95 - OBF/1
Johnson	BJ90-115-140 4S	2001 - 2007	UC95 - OBF/1
Johnson	BJ70 4S	1995 - 2007	UC95 - OBF/1
Johnson	J90-115 V4 2S	1995 - 2007	UC95 - OBF/1
Johnson	J150-175 V6 2S	1995 - 2007	UC95 - OBF/1

Codice	Tipo	Impiego	Montaggio	Bilanciato	Volume CC	Spinta kg	Raccordi
45.271.04	UC68-OBS	Fuoribordo	Laterale	Si	66	168	3/8"
45.271.10	UC95-OBF1	Fuoribordo	Frontale	Si	120	450	3/8"
45.271.12	UC95-OBF2	Fuoribordo	Frontale	Si	120	450	3/8"
45.271.13*	UC95-OBF3	Fuoribordo	Frontale	Si	120	450	3/8"

* UC95-OBF2 uguale a UC95-OBF1 ma permette un angolo di tiltaggio più ampio. Solo su richiesta